

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO
Departamento de Licenciamento Público


Relatório DLPB-DSAN 001/2025
Santana de Parnaíba, 04 de setembro de 2025

Ref.: Caracterização de APP

Trata-se de solicitação para vistoria, realizada no dia 02 de setembro do presente ano, para observar a incidência de uma nascente a fim de conferir a existência de uma Área de Proteção Permanente (APP) ou solicitar sua descaracterização junto ao Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo (IGC). A consulta anterior do mapa foi realizada no Sistema de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal (Geopixel), a partir de mapeamento da então Empresa de Planejamento Metropolitano (Emplasa), com base na Lei Federal nº 12.651/12.

O local indicado é uma área de alta declividade com vegetação mista – exemplares nativos e exóticos de diferentes portes – próxima a uma área urbana consolidada, com acesso pela Rua Espacial (Cento e Vinte/ Fazendinha). Foi encontrado um talvegue ($23^{\circ}24'38''S$, $46^{\circ}53'59''O$), indicando fluxo pretérito de água, o que poderia ser de uma nascente de curso d'água efêmero ou intermitente em ponto a montante.

Para melhor entendimento, ver mapas de localização da área:



Fonte Geopixel


Mapa 1: Mapa geral da área com as nascentes/córregos e as respectivas APP's



SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO
Departamento de Licenciamento Público



Mapa 2: Identificação do ponto de afloramento de água, localizado no final da Travessa da Rua Paulo Moreira








Mapa 3: Local do ponto de afloramento de água











SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO
Departamento de Licenciamento Público


Relatório Fotográfico







SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO
Departamento de Licenciamento Público



Conforme constatado em outro processo (SISGEP 250.318.046.421.500) de Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S), há uma nascente tubulada (identificadas nos mapas 2 e 3) ao fim da Travessa do Parque ($23^{\circ}24'36''\text{s}$, $46^{\circ}46'60''\text{O}$), com mistura de efluentes. O entorno não está preservado, caracterizado por asfaltamento e edificações de alvenaria, parte com características de vulnerabilidade social.




Diante do exposto, frisa-se que não há presença de água no local inicialmente investigado, não sendo possível afirmar que há nascente; contudo, análise na época de chuvas poderá esclarecer se a situação é de corpo d'água efêmero ou intermitente para então solicitar a eventual descaracterização junto ao IGC. Adicionalmente, marca-se a presença da outra nascente mencionada, nas proximidades do primeiro ponto.




SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO
Departamento de Licenciamento Público

O último afloramento de água se deve a uma nascente perene a montante cuja localização exata não pôde ser estabelecida, recomendando-se a preservação da área vegetada acima, independentemente da eventual descaracterização da outra nascente até nova vistoria na época de chuvas. Tal área vegetada pode ser melhor visualizada no mapa 4.



Mapa 4: Área a ser preservada até a confirmação de nascente

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.


Leonardo Sartori Menegatto
Engenheiro Agrônomo - Pront. 35537
Departamento de Licenciamento Público

Renato Ishihara Furtado
Geólogo - Pront. 23091
Departamento de Saneamento